

Introduction

To use your *Protimeter Hygrometer* (BLD7700) or *Protimeter MMS* (BLD5800) instrument with *Protimeter Humidity Sleeves* (BLD4902) or a *Protimeter Humidity Box* (BLD4711), follow the instructions in this document.

Moisture Related Damage in Floors

Excessive moisture in concrete floor slabs and screeds can lead to the following types of failure or damage:

- *Adhesion failure between the floor covering and the concrete slab* – when the critical moisture level for a given combination of covering, adhesive, and concrete is exceeded, the bond strength drops sharply.
- *Vinyl floor covering movement* – dampness in the concrete may aggravate alkali related dimensional changes in sheet vinyl.
- *Emissions of harmful substances from floor covering materials* – examples include the emission of ammonia from some screeds, the emission of formaldehyde from chipboard, and the degradation of certain plasticizers in sheet vinyl.
- *Excessive expansion and decay* – solid wood floor coverings may be subject to excessive expansion and wood based floorboards may suffer decay and degradation.

The above problems tend to occur when the moisture content of the concrete or screed exceeds the critical moisture content of the materials that are in contact with it. A material's critical moisture content can be expressed as an *equilibrium relative humidity* (**ERH**) value or a *moisture content* (**%mc**) value. **ERH** values are particularly suitable for this purpose because they convey the moisture condition of the material in question (i.e. its degree of wetness). While the critical **%mc** values vary for different materials, the problems listed above are avoided when substrates have an **ERH** below 75%.

Humidity and Relative Humidity (%rh)

Humidity denotes the presence of *water vapor*—the gaseous form of water—in air and other gases. The term **relative humidity (%rh)** of air expresses the degree of saturation with water vapor at a given temperature. Saturated air (**100 %rh**) contains its full capacity of water vapor. Relative humidity measurements are particularly appropriate for assessing the moisture condition of environments. Similarly, equilibrium relative humidity (**ERH**) measurements are very useful for determining if materials are in a wet or dry condition. **ERH** values of materials are obtained by measuring the **%rh** of a pocket of air deemed to be in moisture equilibrium with the material under investigation.

Measuring the ERH of Screeds and Slabs


The Protimeter *Hygrometer[®]* (BLD7700) and Protimeter *MMS* (BLD5800) instruments may be used to measure the **ERH** of screeds and floor slabs, when used with the Protimeter *extension lead* (BLD5802) and either a Protimeter *humidity box* (BLD4711) or Protimeter *humidity sleeves* (BLD4902 – 20 pack). Please proceed to the appropriate section for detailed instructions.

Note: *Refer to your user's manual for specific instructions on operating the Hygrometer or MMS instrument.*

1. ERH Test Procedure – Using Protimeter Humidity Sleeves

- a.** Drill 5/8 in. (16 mm) diameter clearance holes to a nominal depth of 2 in. (50 mm) at the required points of measurement (**POMs**).
- b.** Position a plastic membrane over the hole and push a Protimeter humidity sleeve through the membrane and into the hole. Be sure the flange of the humidity sleeve is flush with the floor surface and that the humidity sleeve cap is firmly in position, to make an airtight seal.
- c.** Allow at least 24 hours to ensure that moisture equilibrium conditions are reached within the humidity sleeve. If any accelerated drying apparatus is in use, switch it OFF at least 4 days prior to taking the final readings.
- d.** The **ERH** reading is made with the *Hygrostick[®]* sensor that is supplied with the Protimeter Hygrometer instrument. Hygrosticks are fitted with a soft conical sealing sleeve; ensure that the tip of the Hygrostick protudes fully from the narrow end of the sealing sleeve.

- e. Remove the humidity sleeve cap and push the Hygrostick assembly into the humidity sleeve and twist firmly to seal (see the figure to the right). Ideally, leave the Hygrostick in the hole for at least 30 minutes before taking the first reading.



- f. Connect the Hygrostick to the Hygrometer instrument with the Protimeter extension lead.
- g. Measure the **%rh** in the hole; this is the **ERH** value of the floor slab.


2. ERH Test Procedure – Using Protimeter Humidity Box

- a. Place the humidity box on the surface at the required point of measurement (**POM**) and put a brick or similar object on top to ensure it is not inadvertently moved. Be sure the plug is in the hole in the side of the box. If the surface is smooth, no additional sealing is required around the rim of the box. However, if the surface has a rough texture, seal the box-surface interface with an inert sealant such as Plasticine.
- b. If any accelerated drying apparatus is in use, switch it OFF at least 4 days prior to taking the final readings. Thereafter, for un-bonded screeds of 2-3 in. (50-75 mm) thickness where a damp-proof membrane has been placed between the base and the screed, leave the humidity box in position for at least 24 hours to ensure moisture equilibrium is reached within the box before taking readings.

Note: *It may take many weeks for equilibrium conditions to be reached within a humidity box on the surface when the slab thickness exceeds 8 in. (200 mm) and/or it has a power floated finish.*

- c. The **ERH** reading is made with the Hygrostick sensor that is supplied with the Protimeter Hygrometer instrument. Hygrosticks are fitted with a soft conical sealing sleeve; ensure that the tip of the Hygrostick protrudes fully from the narrow end of the sealing sleeve.

- d. Remove the humidity box plug and push the Hygrostick assembly into the hole and twist firmly to seal (see the figure to the right). Ideally, leave the Hygrostick in the humidity box for at least 30 minutes before taking the first reading.
- e. Connect the Hygrostick to the Hygrometer instrument with the Protimeter extension lead.
- f. Measure the **%rh** in the humidity box; assuming equilibrium conditions have been reached, this is the **ERH** value of the screed or slab.



The information contained in this leaflet is given in good faith. As the method of use of the instrument (and its accessories) and the interpretation of the readings are beyond the control of the manufacturers, they cannot accept responsibility for any loss, consequential or otherwise, resulting from its use.

Protimeter Hygrometer® and Hygrostick® are registered trademarks of Amphenol Thermometrics, Inc.

U.S.A.

Amphenol Thermometrics, Inc.
St Marys Center
967 Windfall Road
St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

U.K.

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate
Priorswood Road
Taunton, TA2 8QY, UK

Amphenol
Advanced Sensors

www.amphenol-sensors.com | www.protimeter.com

實体

解屨 Protimeter Hygrometer (BLD7700) 抗 Protimeter MMS (BLD5800) 佢囊买 Protimeter 满弃妹移(BLD4902) 抗 Protimeter 满弃购(BLD4711) 酱呴信疊 - 家捫歎杖早棟亏盦豕晰遜祢支倣ザ

疖满弃遜撝盦坐鞭損垱

澳剗埃坐鞭哮彷 ; 鞭盦满弃遜撝校遜撝佢鑑垱抗損垱

- 坐鞭歎哮澳剗埃彷 ; 鞭亭陵盦糺呴郊鑑垱 - 徵跫遜撝导盦蘇歎廿糺呴歎剗埃漫呴攢担盦三疮满弃冲廢暉 - 糺呴倘撝校馳勉乞隱ザ
- 1責坐标蘇歎穢芻 - 澳剗埃满弃校勑1責标买臬曼礪悉扯溟盦穢芻咭卸ザ
- 坐标蘇歎臬旅吳祉尔猇越 - 俭姤 = 楷份彷 ; 鞭旅吳盦忒汶廿創茨标旅吳盦疔鉢 - 佢听1責标亏楷份壽墳歎盦隱誼ザ
- 遜弃咭↑哮膳姘 - 囤柳坐标蘇歎遜弃咭↑ - 柳坐标吞腔校刺璋膳姘哮隱誼ザ

姤扯澳剗埃坐鞭抗彷 ; 鞭盦哈冲銀跫遜买澌睚撿置盦臬曼盦三疮哈冲銀 - 怖扯吞腔校刺璋戛遜限餽ザ臬曼盦三疮哈冲銀吞佢裏榮亞廢祚睚屏满弃(ERH) 僕抗始冲銀(%mc) 僕ザERH 僕峽澌遜呴歎鑑達 - 坂亞寥低吞佢启暂睚溟臬曼盦满弃猶列 + 癸满弃 - ザ蛟瘤艺呴臬曼盦三疮 %mc 僕校扯抢艺呴 - 侨姤扯坐鞭廷岝盦 ERH 腔約侷仰 75% - 癸吞郡冯刺璋戛遜限餽ザ

满奔咗睡屏满奔 (%rh)

满奔裏禁竜汶咗漸寥汶侵亏寃杔扯冲蔚汶 + 冲盦汶恣↑影 - ザ竜汶盦睡屏
满奔 (%rh) 逻杔扯謙裏禁榎导溢奔匱冲蔚汶盦駆咗咗竜汶 (100 %rh)
發揀寮清亞冲蔚汶盦汶侵ザ睡屏满奔浸銛泊劍遇呪谦佞稍壘盦满奔猶列ザ
呪榎 - 廕祐睡屏满奔 (ERH) 浸銛屏仰磐导梟曼抢奐盦稍壘猶列暑廩片遠暑
漫满松扯庐匱ザ梟曼盦 ERH 僕遼遼浸銛導亞买忧浸梟曼杔满奔曼造劔廕
祐盦剗導尙檣竜汶盦 %rh 僕杯萩枉ザ

浸銛彷 ; 鞍咗冲澆标盦 ERH

剥疊 Protimeter Hygrometer[®] (BLD7700) 咩 Protimeter MMS (BLD5800) 仙囊 =
醯呪信疊 Protimeter 匀闊疔罨 (BLD5802) 咩 Protimeter 满奔朐 (BLD4711) 护
Protimeter 满奔妹簃 + BLD4902 – 20 卧 - - 吞佇浸銛彷 ; 鞍咗冲澆标盦 ERH
僕ザ扯凜豈纓豕晰 - 家迎膀咗延筭莖ザ

浊 杷凜支倦 Hygrometer 护 MMS 仙囊盦澤侵豕晰 - 家吟瞞疊抒抗夙ザ


1. ERH 桁浸殿鬆 - 信疊 Protimeter 满奔妹簃

- 杔抢面盦浸銛閃 (POM) 鍔杔二凌价亞 16 汝糕 + 5/8 莢扁 - サ溢奔
亞 50 汝糕 + 2 莢扁 - 簾咤家ザ
- 杔咤家曼矩斟耽杔二墳曼零臾 - 煙皆屨 Protimeter 满奔妹簃詭透
豇零臾揭達咤家亏ザ杔導解信满奔妹簃盦涇澧接揭买垄鞍礼廕 =
鹿婁捉綉满奔妹簃眸 - 逻榦吞接谣尨屨ザ
- 膀企解接揭 24 山暉 - 佇磐接满奔妹簃屨釅造劔满奔廕猶恣ザ
姤枉杔信疊勾邁廩片谠盦 - 家屨豇谠盦膀企凜附 4 媳 - 煙皆凯渴
德空繆犯旗ザ
- ERH 犯旗遼透 Protimeter Hygrometer 仙囊瞬岡盦 Hygrostick[®] 俛
愾囊杯萩枉ザ Hygrostick 鹹杔二咤閃 ↑ 近尨屨妹簃 - 家磐接
Hygrostick 簾豇筑估尨屨妹簃盦竦筑寮清徇剗ザ

- e. 段冚满奔妹簃眸 = 履
 Hygrostick 裝臘揭道满奔妹
 穆龐捉綉尨雇坪 + 家訣呕
 坠 - ザ岷箇此殃渴德犯施亭
 破 = 李亥履 Hygrostick 犀仰
 塔家亏 30 割锁ザ

- f. 信疊 Protimeter 勾闈疗罨履
 Hygrostick 买 Hygromaster 𠙴
 囊睡造ザ

- g. 浸銀塈家亏盦 %rh 僕 - 逻暑
 沖澆标盦 ERH 僕ザ



2. ERH 桃浸殿鬆 - 信疊 Protimeter 满奔昫

- a. 履满奔昫斠岷抢面盦浸銀閃 (POM) 幇裊鞬曷 = 煙皆岷曷鞬曷此
 墙磚拚聯繆仰盦乾船 = 佇隔殿艺惱履漸糧芻ザ磐接塞壻塞松劔仁
 满奔昫倉鞬塈家亏ザ姤枉浸谷裊鞬承迴 ; 漳 = 岷满奔昫均咱盦
 逛翼侯狃艺面解鉢吸漸伸盦尨雇振星ザ侨姤枉承裊鞬承迴紓 紓 = 岷
 面解疊懵悉龙雇臬曼 + 姤糺块 - 龙雇满奔昫买浸谷裊鞬盦撿呪樊ザ
- b. 姤枉岷信疊勾邁廩片谠盦 = 家履豇谠盦膀企溟附 4 姪 = 煙皆凱渴
 德空繆犯施ザ亭皆 = 屏仰廷鞬哮彷 ; 鍪亭陵斠狃仁隔冲零臾盦
 50-75 汰糕 + 2-3 莢扁 - 叻盦時糺呪彷 ; 鍪 = 履满奔昫斠狃膀企
 24 山晖 = 佇磐接渴德犯施亭砌 = 满奔昫趴釗造劔满奔廕祚ザ

浊 姤枉冲澆标叮奔跔透 200 汰糕 + 8 莢扁 - 曛 / 拼扯果椒挛
 斌淤屹 = 岷满奔昫亏造劔廕祚猶恣吞腥面解剂咱盦晖陵ザ

- c. ERH 犯施遼遼 Protimeter Hygromaster 𠙴囊僻岑盦 Hygrostick 𠙴
 懈囊朤朤枉ザ Hygrostick 鹽杜此二塈門 + 近尨雇妹簃 - 家磐接
 Hygrostick 幇豇筑估尨雇妹簃竦筑寮清徇剝ザ

- d. 段脢满奔殉塞壠 = 履
 Hygrostick 裝臘揭達壠家
 廬捉綉尨雇坪 + 爻訣呕
 坎 - ザ珉箇屹殃渴德犯施
 亭砌 - 杏亥履 Hygrostick 犀
 仰满奔殉亏膀缶 30 割锁ザ

- e. 信疊 Protimeter 勾闈
 疗罨履 Hygrostick 买
 Hygromaster 𠂌囊睚遺ザ
- f. 浸銀满奔殉亏壹 %rh 僕 -
 偰导幔造劔廢祿猶恣 = 創豇僕叕亞彷) 鞍抗沖澆标壹 ERH 僕ザ



株尅俛亏卧哈壹僵惑暑剗仰谼博聯揷倣ザ𠂌囊 + 听澌瞬余 - 壹信疊矩影佇听屏樞浸犯
 旒壹聆鉄跔剗剗避曉抢腔搘剗壹榮垂 - 坂毘 = 創避曉屏坂信疊株早棟聯避剗壹尙侷曉揷
 扱陵揷揷妓毛拏拏超尙ザ

Protimeter Hygromaster® 哺 Hygrostick® 墙垂 Amphenol Thermometrics, Inc. 壹浊夙曉枳

翰坟

Amphenol Thermometrics, Inc.
 St Marys Center
 967 Windfall Road
 St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

胼呴班坟

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
 Crown Industrial Estate
 Priorswood Road
 Taunton, TA2 8QY, UK

Amphenol
Advanced Sensors

www.amphenol-sensors.com | www.protimeter.com

Inleiding

Om uw *Protimeter Hygrometer* (BLD7700) of *Protimeter MMS* (BLD5800) toestel te gebruiken in combinatie met *Protimeter vochtmetingspluggen* (BLD4902) of een *Protimeter vochtmetingsdoos* (BLD4711) volgt u de instructies in dit document.

Door vocht veroorzaakte schade in vloeren

Overtollig vocht in betonnen vloerplaten en cementdekvloeren kan leiden tot de volgende types breuken of schade:

- *Verlies van hechting tussen de vloerbedekking en de betonplaat* – wanneer het kritieke vochtgehalte voor een bepaalde combinatie van vloerbedekking, kleefmiddel en beton wordt overschreden neemt de hechtsterkte in een keer sterk af.
- *Beweging van vinylvloerbedekking* – vocht in het beton kan de vormstabiliteit van het vinyl nadelig beïnvloeden onder invloed van alkali.
- *Afscheiding van schadelijke stoffen door vloerbedekkingsmateriaal* – voorbeelden zijn de afscheiding van ammoniak door sommige cementdekvloeren, de afscheiding van formaldehyde door spaanplaten, en de aftakeling van bepaalde weekmakers in vinylplaten.
- *Overmatige uitzetting en verrotting* – massieve houten vloerbedekking kan te lijden krijgen onder overmatige uitzetting en vloerplanken op houtbasis onder verrotting en aftakeling.

De bovenstaande problemen treden vaak op wanneer het vochtgehalte van het beton of de cementdekvloer het kritieke vochtgehalte van de materialen waarmee ze in contact komen overschrijdt. Het kritieke vochtgehalte van een materiaal kan worden uitgedrukt als een *relatieve vochtigheidswaarde in evenwichtstoestand (RVE)* of als een *vochtgehaltewaarde (%vg)*. RVE-waarden zijn voor dit doel bijzonder geschikt omdat zij u de vochttoestand (d.w.z. de mate van natheid) van het materiaal in kwestie uitdrukken. Terwijl de kritieke %vg-waarden van materiaal tot materiaal variëren, voorkomt u de hoger genoemde problemen wanneer de onderlaag een RVE-waarde hebben van minder dan 75%.

Vochtigheid en relatieve vochtigheid (%rv)

Vochtigheid wijst op de aanwezigheid van *waterdamp* – de gasvormige toestand van water – in lucht en andere gassen. De term **relatieve vochtigheid (%rv)** van lucht drukt de mate van verzadiging met waterdamp uit op een bepaalde temperatuur. Verzadigde lucht (**100 %rv**) bevat alle waterdamp die hij in staat is te bevatten. Metingen van de relatieve vochtigheid zijn bijzonder geschikt voor het beoordelen van de vochttoestand van omgevingen. Analoog zijn metingen van relatieve vochtigheid in evenwichtstoestand (**RVE**) zijn nuttig om na te gaan of een materiaal in een droge of natte toestand verkeert. **RVE**-waarden van een materiaal verkrijgt u door de **%rv** van een luchtzak waarvan wordt uitgegaan dat hij in vochtelevenwicht is met het geteste materiaal.

De RVE van cementdekvlloeren en betonplaten meten


De Protimeter *Hygrometer®* (BLD7700) en Protimeter *MMS* (BLD5800) toestellen kunnen worden gebruikt om de **RVE** te meten van cementdekvlloeren en betonplaten als u ze in combinatie met het Protimeter *verlengsnoer* ((BLD5802) en hetzij een Protimeter *vochtmetingsdoos* (BLD4711) of Protimeter *vochtmetingspluggen* (BLD4902 – 20 stuks) gebruikt. Ga naar het van toepassing zijnde tekstdgedeelte voor gedetailleerde instructies.

Opmerking: Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor specifieke instructies voor het werken met het *Hygrometer* of *MMS* toestel.

1. RVE-testprocedure – met behulp van Protimeter vochtmetingspluggen

- a. Boor gaten met een diameter van 5/8 inch (16 mm) tot op een nominale diepte van 2 inch (50 mm) op de vereiste meetpunten (**MP's**).
- b. Leg een plastic membraan over het gat en duw een Protimeter vochtmetingsplug doorheen het membraan en in het boorgat. Zorg ervoor dat de kraag van de vochtmetingsplug perfect tegen het oppervlak van de vloer komt en dat de dop van de vochtmetingsplug stevig op zijn plaats zit voor een hermetische afsluiting.
- c. Wacht ten minste 24 uur om er zeker van te zijn dat in de vochtmetingsplug een vochtelevenwichtstoestand is bereikt. Als een machinale drogingsversneller wordt gebruikt, zet u het apparaat ten minste 4 dagen voor u de definitieve metingen uitvoert UIT.

- d. De **RVE** wordt gemeten met de Hygrostick® sensor die bij uw Protimeter Hygromaster toestel werd geleverd. Hygrosticks zijn voorzien van een zachte, conische afsluitring; zorg ervoor dat u het uiteinde van de Hygrostick helemaal tot voorbij het smalle einde van de afsluitring steekt.
- e. Verwijder de afsluitdop van de vochtmetingsplug, steek de Hygrostick in de vochtmetingsplug en draai krachtig om te verzegelen (zie figuur rechts). Het is ideaal als u de Hygrostick ten minste 30 minuten in het gat laat zitten voor u de eerste meting uitvoert.
- f. Sluit de Hygrostick aan op het Hygromaster toestel met behulp van het Protimeter verlengsnoer.
- g. Meet het %rv-waarde in het gat; dat is de **RVE**-waarde van de vloerplaat.



2. RVE-testprocedure – met behulp van Protimeter vochtmetingsdoos

- a. Zet de vochtmetingsdoos op het gewenste meetpunt (**MP**) op het oppervlak en leg een steen of voorwerp op de bovenkant van de doos om ervoor te zorgen dat de doos niet per vergissing wordt verplaatst. Vergewis u ervan dat de stop in het gat in de zijkant van de doos zit. Als het oppervlak effen is, is er geen extra afdichting vereist rond de rand van de doos. Als het oppervlak echter een oneffen structuur heeft, dicht u de doosoppervlakinterface af met een inert afdichtmiddel zoals plasticine.
- b. Als een machinale drogingsversneller wordt gebruikt, zet u het apparaat ten minste 4 dagen voor u de definitieve metingen uitvoert UIT. Daarna laat u bij niet-gelaagde cementdekvlakken van 2-3 inch (50-75 mm) dikte waarbij een vochtdicht membraan tussen de onderlaag en de cementdekvlak is aangebracht, de vochtmetingsdoos ten minste 24 uur op zijn plaats staan om er zeker van te zijn dat een vochtevenwicht in de doos tot stand is gekomen voor u metingen uitvoert.

Opmerking: *Het kan vele weken duren voordat een evenwichtstoestand tot stand is gekomen in een vochtmetingsdoos die op het oppervlak staat van een plaat die meer dan 8 inch (200 mm) dik is en/of een blauwpleisterafwerking heeft gekregen.*

- c. De **RVE** wordt gemeten met de Hygrostick sensor die bij uw Protimeter Hygromaster toestel werd geleverd. Hygosticks zijn voorzien van een zachte, conische afsluitring; zorg ervoor dat u het uiteinde van de Hygrostick helemaal tot voorbij het smalle einde van de afsluitring steekt.
- d. Verwijder de stop uit de vochtmetingsplug, steek de Hygrostick in het gat en draai krachtig om te verzegelen (zie figuur rechts). Het is ideaal als u de Hygrostick ten minste 30 minuten in de vochtmetingsdoos laat zitten voor u de eerste meting uitvoert.
- e. Sluit de Hygrostick aan op het Hygromaster toestel met behulp van het Protimeter verlengsnoer.
- f. Meet, als u ervan uitgaat dat een evenwichtstoestand is bereikt, het %rv-waarde in de vochtmetingsdoos; dat is de **RVE**-waarde van de cementdekvloer of de betonplaat.



De informatie in deze folder wordt u te goeder trouw verstrekt. Omdat de gebruiksmethode van het apparaat (en zijn accessoires) en de interpretatie van de gemeten waarden buiten de controle van de fabrikanten vallen, kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, bedrijfsschade of ander verlies, ten gevolge van het gebruik ervan.

Protimeter Hygromaster® en Hygrostick® zijn gedeponeerde handelsmerken van Amphenol Thermometrics, Inc.

U.S.A.

Amphenol Thermometrics, Inc.
St Marys Center
967 Windfall Road
St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

U.K.

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate
Priorswood Road
Taunton, TA2 8QY, UK

Amphenol
Advanced Sensors

www.amphenol-sensors.com | www.protimeter.com

INS7703-NL, herziening C

Copyright © 2014 Amphenol Thermometrics, Inc.. All rights reserved.

Juni 2014

Introduction

Pour utiliser votre instrument *Protimeter Hygromaster* (BLD7700) ou *Protimeter MMS* (BLD5800) avec des manchons d'humidité *Protimeter* (BLD4902) ou un caisson d'humidité *Protimeter* (BLD4711), suivez les instructions de ce document.

Dégâts des sols liés à l'humidité

Une humidité excessive dans les dalles et les chapes de béton peut avoir les conséquences fâcheuses ou entraîner les dégâts suivants :

- *Absence d'adhérence entre le revêtement de sol et la dalle en béton* – lorsque le taux d'humidité critique pour une combinaison donnée de revêtement, colle et béton est dépassé, la résistance d'adhésion chute sensiblement.
- *Mouvement du revêtement de sol en vinyle* – l'humidité dans le béton risque d'aggraver les modifications dimensionnelles liées aux alcalis dans le vinyle en feuilles.
- *Émissions de substances toxiques provenant des matériaux du revêtement de sol* – les exemples incluent l'émission d'ammoniaque de certaines chapes, l'émission de formaldéhyde de l'aggloméré et la dégradation de certains plastifiants dans le vinyle en feuilles.
- *Expansion excessive et pourriture* – les revêtements de parquets pleins pourront être sujets à une expansion excessive et les lames de parquet à base de bois risquent de pourrir et de subir une dégradation.

Les problèmes ont tendance à se produire lorsque la teneur en humidité du béton ou de la chape dépasse la teneur critique en humidité des matériaux en contact avec eux. La teneur en humidité critique d'un matériau peut être exprimée sous la forme d'une valeur *d'humidité relative d'équilibre (ERH)* ou d'une valeur *de teneur en humidité (%mc)*. Les valeurs d'**ERH** sont particulièrement adaptées à cet effet, car elles informent sur l'état d'humidité du matériau en question (à savoir, son degré d'humidité). Même si les valeurs critiques de **%mc** varient selon le matériau, les problèmes indiqués ci-dessus sont évités lorsque les substrats présentent une valeur d'**ERH** inférieure à 75 %.

Humidité et humidité relative (%rh)

L'humidité dénote la présence de *vapeur d'eau* – la forme gazeuse de l'eau – dans l'air et d'autres gaz. L'expression **humidité relative (%rh)** de l'air exprime le degré de saturation en vapeur d'eau à une température donnée. L'air saturé (**100 %rh**) contient sa pleine capacité de vapeur d'eau. Les mesures d'humidité relative sont particulièrement adaptées à l'évaluation de l'état d'humidité des environnements. De manière similaire, les mesures d'humidité relative d'équilibre (**ERH**) sont très utiles pour déterminer si des matériaux sont à l'état mouillé ou sec. Les valeurs d'**ERH** des matériaux s'obtiennent en mesurant la **%rh** d'une poche d'air jugée à l'état d'équilibre hygrométrique avec le matériau à l'étude.


Mesure de l'ERH de chapes et de dalles

Les instruments Protimeter *Hygrometer®* (BLD7700) et *Protimeter MMS* (BLD5800) peuvent être utilisés pour mesurer l'**ERH** de chapes et de dalles avec *la rallonge* Protimeter (BLD5802) et ou un *caisson d'humidité* Protimeter (BLD4711), ou des *manchons d'humidité* Protimeter (BLD4902 - paquet de 20). Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section appropriée.

Remarque : *Pour le mode d'emploi de l'Hygrometer ou du MMS, consultez leur manuel d'utilisation.*

1. **Procédure d'essai ERH - Mode d'emploi des manchons d'humidité Protimeter**
 - a. Percez des trous de 16 mm (5/8 po) à une profondeur nominale de 50 mm (2 po) aux points de mesure requis (**POMs**).
 - b. Positionnez une membrane en plastique sur le trou et poussez un manchon d'humidité Protimeter à travers la membrane dans le trou. Assurez-vous que la bride du manchon d'humidité affleure avec la surface du sol et que le capuchon du manchon d'humidité est fermement en position, pour une étanchéité parfaite.
 - c. Attendez au moins 24 heures pour être sûr que les conditions d'équilibre hygrométrique sont atteintes dans le manchon d'humidité. Si un appareil de séchage accéléré est utilisé, mettez-le hors tension 4 jours minimum avant de prendre les derniers relevés.
 - d. Le relevé d'**ERH** s'effectue avec le capteur Hygrostick® fourni avec l'instrument Protimeter Hygrometer. Les capteurs Hygrostick se fixent par un manchon d'étanchéité conique souple ; assurez-vous que l'extrémité de l'Hygrostick dépasse complètement de l'extrémité étroite du manchon d'étanchéité.

- e. Retirez le capuchon du manchon d'humidité et poussez l'Hygrostick dans le manchon d'humidité, puis tournez fermement pour assurer l'étanchéité (voir figure à droite). Il est conseillé de laisser la sonde Hygrostick dans le trou pendant 30 minutes minimum avant d'effectuer le premier relevé.
 - f. Branchez l'Hygrostick sur l'instrument Hygrometer avec la rallonge Protimeter.
 - g. Mesurez la valeur de **%rh** dans le trou ; c'est la valeur d'**ERH** de la dalle de plancher.
2. Procédure d'essai ERH - Mode d'emploi du caisson d'humidité Protimeter
- a. Placez le caisson d'humidité sur la surface au point requis de mesure (**POM**), puis placez une brique ou un objet similaire sur le dessus pour être sûr qu'il ne soit pas déplacé par inadvertance. Assurez-vous que le bouchon est dans le trou sur le côté du caisson. Si la surface est lisse, aucune mesure d'étanchéité supplémentaire n'est requise sur le pourtour du caisson. Toutefois, si la surface est de texture rugueuse, étanchez l'interface caisson-surface avec un agent d'étanchéité inerte comme du Plasticine.
 - b. Si un appareil de séchage accéléré est utilisé, mettez-le hors tension 4 jours minimum avant de prendre les derniers relevés. Par la suite, pour des chapes sans colle de 50 à 75 mm (2 à 3 po) d'épaisseur où une membrane d'étanchéité a été placée entre la base et la chape, laissez le caisson d'humidité en position pendant au moins 24 heures pour garantir l'équilibre hygrométrique dans le caisson avant de prendre des relevés.



Note: *L'atteinte de l'équilibre hygrométrique pourra prendre plusieurs semaines dans un caisson d'humidité sur la surface lorsque l'épaisseur de la dalle est supérieure à 200 mm (8 po) et/ou qu'elle est lissée à la machine.*

- c. Le relevé d'**ERH** s'effectue avec le capteur Hygrostick fourni avec l'instrument Protimeter Hygromaster. Les capteurs Hygostick se fixent par un manchon d'étanchéité conique souple ; assurez-vous que l'extrémité de l'Hygrostick dépasse complètement de l'extrémité étroite du manchon d'étanchéité.
- d. Retirez le bouchon du caisson d'humidité et poussez l'Hygrostick dans le trou, puis tournez fermement pour assurer l'étanchéité (voir figure à droite). Il est conseillé de laisser la sonde Hygrostick dans le caisson d'humidité pendant 30 minutes minimum avant d'effectuer le premier relevé.



- e. Branchez l'Hygrostick sur l'instrument Hygromaster avec la rallonge Protimeter.
- f. Mesurez la valeur de **%rh** dans le caisson d'humidité, en supposant que les conditions d'équilibre ont été atteintes ; c'est la valeur d'**ERH** de la chape ou de la dalle.

Les informations contenues dans cette notice d'utilisation sont fournies de bonne foi. Comme la méthode d'utilisation de l'instrument et de ses accessoires et l'interprétation des relevés dépassent le cadre du contrôle des fabricants, ces derniers ne peuvent endosser la responsabilité de pertes, indirectes ou autres, résultant de leur utilisation.

Protimeter Hygromaster® et Hygrostick® sont des marques déposées de Amphenol Thermometrics, Inc..

États-Unis

Amphenol Thermometrics, Inc.
St Marys Center
967 Windfall Road
St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

Royaume-Uni

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate
Priorwood Road
Taunton, TA2 8QY, UK

Amphenol
Advanced Sensors

www.amphenol-sensors.com | www.protimeter.com

EProtimeterinleitung

Beachten Sie beim Gebrauch der Messgeräte *Protimeter Hygromaster* (BLD7700) oder *Protimeter MMS* (BLD5800) mit *Protimeter Feuchtigkeitshülsen* (BLD4902) oder einer *Protimeter Feuchtebox* (BLD4711) diese Anleitung.

Von Feuchtigkeit verursachte Fußbodenschäden

Übermäßige Feuchtigkeit in Betonfußböden und Estrichböden kann die folgenden Arten von Fehlern oder Schäden verursachen:

- *Mangelnde Haftung zwischen dem Fußbodenbelag und dem Betonboden* – Wenn der kritische Feuchtegrad für eine bestimmte Kombination aus Belag, Haftmittel und Beton überschritten wird, lässt die Haftstärke stark nach.
- *Verschieben von Vinyl-Fußbodenbelägen* – Feuchtigkeit im Beton kann alkalibezogene Dimensionsänderungen in Vinylfliesen verstärken.
- *Emissionen schädlicher Substanzen von Bodenbelägen* – Beispiele dafür sind die Emission von Ammoniak von bestimmten Estrichböden, die Emission von Formaldehyd von Graupappe und die Zersetzung bestimmter Weichmacher in Vinylfliesen.
- *Übermäßige Ausdehnung und übermäßiger Zerfall* – Massivholzbodenbeläge können sich übermäßig ausdehnen und Holzböden können vermodern und zerfallen.

Die oben genannten Probleme treten häufig dann auf, wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Betons oder Estrichbodens den kritischen Feuchtigkeitsgehalt der Materialien übersteigt, mit denen sie sich in Kontakt befinden. Der kritische Feuchtigkeitsgehalt eines Materials kann als *relatives Feuchtigkeitsgleichgewicht (ERH)* oder als *Feuchtigkeitsgehalt (%mc)* ausgedrückt werden. ERH-Werte eignen sich besonders gut für diesen Zweck, da sie über den Feuchtezustand des fraglichen Materials Aufschluss geben (d. h. über seinen Feuchtegrad). Während die kritischen %MC Werte sich von Material zu Material unterscheiden, lassen sich die oben beschriebenen Probleme vermeiden, wenn Substrate einen ERH-Wert von unter 75 % haben.

Feuchtigkeit und relative Luftfeuchtigkeit (%RF)

Feuchtigkeit beschreibt das Vorhandensein von **Wasserdampf** – von gasförmigem Wasser – in der Luft und in anderen Gasen. Der Begriff **relative Luftfeuchtigkeit (%RF)** bringt den Grad der Sättigung der Luft mit Wasserdampf bei einer bestimmten Temperatur zum Ausdruck. Gesättigte Luft (**100 %RF**) enthält die maximale Aufnahmemenge an Wasserdampf. Relative Luftfeuchtigkeitsmessungen eignen sich besonders gut zur Beurteilung des Feuchtigkeitszustands verschiedener Umgebungen. In ähnlicher Weise sind Messungen des relativen Feuchtigkeitsgleichgewichts (**ERH**) für die Feststellung, ob bestimmte Materialien sich in einem feuchten oder trockenen Zustand befinden, außerordentlich nützlich. Zur Bestimmung des **ERH**-Wertes eines Materials wird die relative Luftfeuchtigkeit (**%RF**) eines Lufteinschlusses gemessen, von dem angenommen wird, dass er sich zu dem zu prüfenden Material in einem Feuchtigkeitsgleichgewicht befindet.

Messen des relativen Feuchtigkeitsgleichgewichts von Estrich- und Betonböden


Mit dem Protimeter *Hygrometer®* (BLD7700) und Protimeter *MMS* (BLD5800) kann der **ERH**-Wert von Estrich- und Betonfußböden gemessen werden, wenn diese Messgeräte zusammen mit dem Protimeter *Verlängerungskabel* (BLD5802) und entweder einer Protimeter *Feuchtebox* (BLD4711) oder Protimeter *Feuchtigkeitshülsen* (BLD4902 – 20er-Packung) verwendet werden. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Folgenden im jeweiligen Abschnitt.

Hinweis: *Eine spezifische Anleitung zur Bedienung des Hygrometer- oder MMS-Messgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

1. ERH-Testverfahren mit Protimeter Feuchtigkeitshülsen

- a. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 16 mm bis zu einer Nenntiefe von 50 mm an den erforderlichen Messstellen.
- b. Legen Sie eine Kunststoffmembran über das Loch und drücken Sie eine Protimeter Feuchtigkeitshülse durch die Membran in das Loch hinein. Achten Sie darauf, dass der Flansch der Feuchtigkeitshülse bündig mit der Fußbodenoberfläche abschließt und die Feuchtigkeitshülsenkappe fest sitzt, um eine luftdichte Dichtung zu bilden.
- c. Warten Sie mindestens 24 Stunden, um sicherzustellen, dass in der Feuchtigkeitshülse ein Feuchtigkeitsgleichgewicht hergestellt ist. Wenn eine Vorrichtung zur beschleunigten Trocknung in Gebrauch ist, schalten Sie diese spätestens 4 Tage vor der letzten Messung aus.
- d. Die **ERH**-Messung wird mit dem *Hygrostick®* Sensor durchgeführt, der im Lieferumfang des Protimeter Hygrometer-Messgeräts enthalten ist. Hygrosticks sind mit einer weichen, konischen Dichtungshülse ausgerüstet; stellen Sie sicher, dass die Spitze des Hygrostick ganz aus dem schmalen Ende der Dichtungshülse herausragt.

- e. Nehmen Sie die Kappe von der Feuchtigkeitshülse ab und drücken Sie die Hygrostick-Einheit in die Feuchtigkeitshülse hinein. Drehen Sie sie zur ordnungsgemäßen Abdichtung fest in die Hülse hinein (siehe Abbildung rechts). Im Idealfall sollte der Hygrostick mindestens 30 Minuten lang im Loch gelassen werden, bevor die erste Messung durchgeführt wird.
- f. Schließen Sie den Hygrostick über das Protimeter Verlängerungskabel an den Hygromaster an.
- g. Messen Sie den %RF-Wert im Loch. Dies entspricht dem **ERH**-Wert des Fußbodens.
2. **ERH-Testverfahren mit der Protimeter Feuchtebox**
- a. Stellen Sie die Feuchtebox an der erforderlichen Messstelle auf die Fußbodenfläche und legen Sie einen Ziegelstein oder ähnlichen Gegenstand darauf, damit die Box nicht versehentlich verschoben werden kann. Der Verschlussstecker muss sich in der Öffnung an der Seite der Box befinden. Bei einer glatten Oberfläche ist um den Rand der Box herum keine weitere Abdichtung erforderlich. Bei einer unebenen Oberfläche muss die Kontaktstelle zwischen Box und Bodenfläche jedoch mit einem inerten Dichtmittel, z. B. Plastilin, abgedichtet werden.
- b. Wenn eine Vorrichtung zur beschleunigten Trocknung in Gebrauch ist, schalten Sie diese spätestens 4 Tage vor der letzten Messung aus. Bei nicht gebondeten Estrichböden mit einer Dicke von 50-75 mm, bei denen zwischen Unterboden und Estrich eine feuchtigkeitssichere Membran angebracht wurde, lassen Sie die Feuchtebox mindestens 24 Stunden lang ruhen, um sicherzustellen, dass vor den ersten Messungen ein Feuchtigkeitsgleichgewicht hergestellt wurde.



Hinweis: Bei Bodenstärken von über 200 mm und/oder bei maschinell gefertigtem, schwimmendem Estrich kann es viele Wochen dauern, bis in einer Feuchtebox auf der Oberfläche ein Feuchtigkeitsgleichgewicht vorliegt.

- c. Die **ERH**-Messung wird mit dem Hygrostick-Sensor durchgeführt, der im Lieferumfang des Protimeter Hygromaster-Messgeräts enthalten ist. Hygrosticks sind mit einer weichen, konischen Dichtungshülse ausgerüstet; stellen Sie sicher, dass die Spitze des Hygrostick ganz aus dem schmalen Ende der Dichtungshülse herausragt.
- d. Nehmen Sie den Verschlussstöpsel von Feuchtebox ab und drücken Sie die Hygrostick-Einheit in die Öffnung hinein. Drehen Sie sie zur ordnungsgemäßen Abdichtung fest in das Loch hinein (siehe Abb. rechts). Im Idealfall sollte der Hygrostick mindestens 30 Minuten lang in der Feuchtebox gelassen werden, bevor die erste Messung durchgeführt wird.
- e. Schließen Sie den Hygrostick mit dem Protimeter Verlängerungskabel am Hygromaster-Messgerät an.
- f. Messen Sie den **%RF**-Wert in der Feuchtebox. Wenn ein Feuchtigkeitsgleichgewicht vorliegt, entspricht dies dem **ERH**-Wert des Estrich- oder Betonbodens.



Die Informationen in dieser Broschüre werden in gutem Glauben bereitgestellt. Da die Verwendungsmethode des Messgeräts (und seiner Zubehörteile) sowie die Auswertung der Messwerte vom Hersteller nicht kontrolliert werden kann, kann dieser auch keine Haftung für Verluste, Folge- und sonstige Schäden übernehmen, die durch Verwendung des Messgeräts auftreten.

Protimeter Hygromaster® und Hygrostick® sind eingetragene Marken von Amphenol Thermometrics, Inc.

Vereinigte Staaten

Amphenol Thermometrics, Inc.
St Marys Center
967 Windfall Road
St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

Vereinigtes Königreich

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate
Priorwood Road
Taunton, TA2 8QY, UK

Amphenol
Advanced Sensors

www.amphenol-sensors.com | www.protimeter.com

INS7703-DE, Rev. C

Introduzione

Per utilizzare lo strumento *Protimeter Hygrometer* (BLD7700) o lo strumento *Protimeter MMS* (BLD5800) con *Protimeter Humidity Sleeves* (BLD4902) o una *Protimeter Humidity Box* (BLD4711), seguire le istruzioni in questo documento.

Danni nei pavimenti causati dall'umidità

Una eccessiva umidità nella soletta e nella battuta di cemento dei pavimenti può produrre i seguenti tipi di avaria o danni:

- *Mancanza di adesione tra il rivestimento del pavimento e la soletta di cemento* – quando il livello critico di umidità per una data combinazione di rivestimento, adesivo e cemento è superato, la forza di adesione cade rapidamente.
- *Spostamento del rivestimento del pavimento in linoleum* – l'umidità nel cemento può aggravare le deformazioni del foglio di linoleum legate alla presenza di alcali.
- *Emissioni di sostanze nocive dai materiali di rivestimento del pavimento* – alcuni esempi comprendono l'emissione di ammoniaca da alcune battute in cemento, l'emissione di formaldeide dal truciolato e la degradazione di plasticizzanti nel linoleum.
- *Dilatazione eccessiva* – rivestimenti di pavimenti in legno massiccio possono essere soggetti a eccessiva dilatazione e le assi di legno del pavimento possono essere esposte a decomposizione e degradazione.

I problemi descritti sopra tendono a presentarsi quando il contenuto di umidità del cemento o della battuta supera il contenuto di umidità critico dei materiali che sono a contatto. Il contenuto di umidità critico di un materiale può essere espresso come il valore di *umidità relativa di equilibrio (ERH)* o un valore di *contenuto di umidità (%mc)*. **ERH** sono particolarmente idonei per questo scopo perché rendono le condizioni di umidità del materiale in questione (cioè il suo grado di umidità). Sebbene i valori critici **%mc** varino per i differenti materiali, i problemi elencati sopra possono essere evitati quando i substrati hanno un valore **ERH** sotto al 75%.

Umidità e umidità relativa (%rh)

L'umidità indica la presenza di *vapore d'acqua* – la forma gassosa dell'acqua – in aria e in altri gas. Il termine **umidità relativa (%rh)** dell'aria esprime il grado di saturazione con vapore d'acqua a una data temperatura. L'aria satura (**100 %rh**) contiene la massima quantità possibile di vapor d'acqua. Le misure di umidità relativa sono particolarmente appropriate a valutare le condizioni di umidità degli ambienti. Analogamente le misure di umidità relativa di equilibrio (**ERH**) sono molto utili per determinare se i materiali sono asciutti o umidi. **ERH** dei materiali misurando la **%rh** di una sacca d'aria che si ritiene in equilibrio igrometrico con il materiale in esame.


Misura del valore ERH di battute in cemento e solette

Lo strumento Protimeter *Hygrometer®* (BLD7700) e lo strumento Protimeter *MMS* (BLD5800) possono essere utilizzati per misurare il valore **ERH** di battute in cemento e solette di pavimenti, se utilizzati con la *prolunga Protimeter* (BLD5802) e con la *scatola umidità Protimeter* (BLD4711) o i *manicotti per umidità Protimeter* (BLD4902 – confezione da 20 pezzi). Per istruzioni particolareggiate consultare la sezione opportuna.

Nota: *Fare riferimento al manuale utente per istruzioni specifiche sul funzionamento dello strumento Hygrometer o dello strumento MMS.*

- 1. Procedura di prova ERH – Con l'utilizzo di manicotti per umidità Protimeter**
 - a. Praticare un foro da 5/8 in (16 mm) di diametro con una profondità nominale di 2 in (50 mm) nei punti di misura (**POM**) richiesti.
 - b. Mettere una membrana di plastica sul foro e attraverso di essa inserire il manicotto per umidità Protimeter nel foro. Accertarsi che la flangia del manicotto per umidità sia a filo con la superficie del pavimento e che il cappuccio del manicotto per umidità sia saldo in posizione, in modo da fare tenuta all'aria.
 - c. Attendere almeno 24 ore per assicurare che venga raggiunta la condizione di equilibrio igrometrico all'interno del manicotto per umidità. Se si utilizza un dispositivo di asciugatura accelerata, spegnerlo almeno 4 giorni prima di prendere la lettura finale.
 - d. La lettura **ERH** è effettuata con il sensore della sonda *Hygrostick®* di cui è dotato lo strumento Protimeter *Hygrometer*. Le sonde *Hygrostick* sono inserite in un manicotto morbido a tenuta con forma conica; accertarsi che la punta della sonda *Hygrostick* sporga del tutto dalla parte stretta del manicotto a tenuta.

- e. Togliere il cappuccio del manicotto per umidità e inserire l'assieme della sonda Hygrostick nel manicotto stesso girando fino in fondo in modo da chiudere a tenuta (vedere la figura a destra). È ideale lasciare la sonda Hygrostick nel foro per almeno 30 minuti prima di prendere la prima lettura.
 - f. Collegare la sonda Hygrostick allo strumento Hygrometer con la prolunga Protimeter.
 - g. Misurare la **%rh** nel foro; il valore ottenuto è il valore **ERH** della soletta del pavimento.
2. Procedura di prova ERH – Con l'utilizzo di Protimeter Humidity Box
- a. Porre l'humidity box sulla superficie nel punto di misura (**POM**) richiesto e posarvi sopra un peso come un mattone per assicurare che non venga spostato inavvertitamente. Accertarsi che il foro sul lato dell'humidity box sia otturato. Se la superficie è liscia, non occorre alcuna sigillatura aggiuntiva intorno ai bordi dell'humidity box. Tuttavia se la superficie è ruvida, sigillare l'interfaccia tra l'humidity box e la superficie con un sigillante inerte quale la plastilina.
 - b. Se si utilizza un dispositivo di asciugatura accelerata, spegnerlo almeno 4 giorni prima di prendere la lettura finale. Quindi per battute in cemento non aderenti di 2-3 in (50-75 mm) di spessore dove tra il fondo e la battuta è inserita una membrana a prova di umidità, lasciare l'humidity box in posizione per almeno 24 ore per garantire di raggiungere l'equilibrio igrometrico all'interno della scatola prima di prendere le letture.



Nota - Possono essere necessarie diverse settimane per raggiungere le condizioni di equilibrio igrometrico all'interno di un humidity box sulla superficie se lo spessore della soletta è superiore a 8 in (200 mm) e/o ha una finitura a piombo.

- c. La lettura **ERH** è effettuata con il sensore della sonda Hygrostick® di cui è dotato lo strumento Protimeter Hygrometer. Le sonde Hygrostick sono inserite in un manicotto morbido a tenuta di forma conica; accertarsi che la punta della sonda Hygrostick sporga del tutto dalla parte stretta del manicotto a tenuta.
- d. Togliere il cappuccio dell'humidity box e inserire l'asseieme della sonda Hygrostick nel foro girando fino in fondo in modo da chiudere a tenuta (vedere la figura a destra). È ideale lasciare la sonda Hygrostick nel foro per almeno 30 minuti prima di prendere la prima lettura.



- e. Collegare la sonda Hygrostick allo strumento Hygrometer con la prolunga Protimeter.
- f. Misurare la **%rh** (**percentuale di umidità relativa**) nell'humidity box; se le condizioni di equilibrio sono state raggiunte, questo valore è il valore **ERH** della battuta in cemento o della soletta.

Le informazioni contenute in questo depliant sono date in buona fede. Dal momento che il metodo d'uso dello strumento e dei suoi accessori e l'interpretazione delle letture rilevate esulano dall'ambito di controllo dei produttori, questi non possono assumere la responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall'uso del suddetto prodotto.

Protimeter Hygrometer® e Hygrostick® sono marchi depositati di Amphenol Thermometrics, Inc.

U.S.A.

Amphenol Thermometrics, Inc.
St Marys Center
967 Windfall Road
St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

U.K.

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate
Priorwood Road
Taunton, TA2 8QY, UK

Amphenol
Advanced Sensors

www.amphenol-sensors.com | www.protimeter.com

はじめに

Protimeter Hygrometer (BLD7700) または *Protimeter MMS (BLD5800)* 計器を *Protimeter 湿度スリーブ (BLD4902)* または *Protimeter 湿度ボックス (BLD4711)* と使用するには、本書の指示に従ってください。

湿気関連の床の損傷

コンクリート床板およびスクリードに過剰水分が存在すると、以下の不具合や損傷の原因となることがあります：

- 床仕上げ材とコンクリート床板との接着不良 - 仕上げ材や接着剤をコンクリートに使用する際の限界湿気レベルが大きくなると、結合力が急激に低下します。
- ビニール製床仕上げ材の移動 - コンクリート中の湿気によって、ビニールシート内でアルカリ関連の寸法変化が進行します。
- 床仕上げ材からの有害な物質の放出 - その例として、特定のスクリードからのアンモニアの放出、合板からのホルムアルデヒドの放出および、ビニールシート内の可塑剤の劣化が含まれます。
- 過度の膨張および腐敗 - 無垢床仕上げ材は過度の膨張の影響を、木質床板は腐敗および劣化の影響を受けることがあります。

上記の問題は、コンクリートまたはスクリードの水分含有量が、これらと接触している材料の限界水分を超える場合に発生する傾向があります。材料の限界水分は、平衡相対湿度(ERH)値または木材含水当量(%mc)値として示すことができます。ERH 値は、問題の材料の水分状態(湿り度など)を示すため、この目的に最適です。限界 %mc 値は、材料によって異なりますが、上記の問題は、基板の ERH 値が 75% 以下の場合に回避することができます。

湿度および相対湿度 (%rh)

湿度は、空気およびその他のガスにおける水蒸気、つまり水分のガス化を示します。空気の相対湿度 (%rh) とは、所定の温度における水蒸気の飽和度を示します。飽和空気 (100 %rh) には、全容量の水蒸気が含まれます。相対湿度測定値は、環境の水分状態を評価するのに最適です。同様に、平衡相対湿度 (ERH) 測定値は、材料が乾燥状態か高湿気状態かを確認するときに大変有用です。材料の ERH 値は、調査中の材料と湿気平衡であると見なされるエアポケットの %rh を測定することで取得できます。

スクリードおよび床板の ERH の測定

Protimeter Hygrometer® (BLD7700) および Protimeter MMS (BLD5800) 計器は、Protimeter 延長導線 (BLD5802) と Protimeter 湿度ボックス (BLD4711) または Protimeter 湿度スリーブ (BLD4902 - 20 パック) と使用して、スクリードおよびコンクリート床板の ERH を測定するために使用することができます。詳細な指示に関しては、該当するセクションに進んでください。

注記 : *Hygrometer または MMS 計器の個々操作説明については、ユーザーマニュアルを参照してください。*


1. ERH テスト手順 - Protimeter 湿度スリーブ使用の場合

- a. 直径 16 mm (5/8 インチ) のクリアランスホールを公称深さの 50 mm (2 インチ) 深さまで、測定点 (POM) 所要ポイントに穴あけします。
- b. プラスチック膜を穴の上に置き、Protimeter 湿度スリーブを膜の上から穴に押し込みます。湿度スリーブのフランジが床と同一平面にあり、気密シールを行うために湿度スリーブキャップがしっかりととはまっていることを確認してください。
- c. 湿度スリーブ内で湿気平衡状態に達していることを確認するために、最低 24 時間置いてください。加速乾燥器が使用中の場合、最終測定を開始する 4 日以上前にスイッチを OFF (オフ) にします。
- d. ERH 測定は、Protimeter Hygrometer® 計器に付属の Hygrostick センサーを使用して行います。Hygrosticks には柔らかい円錐形のシーリングスリーブが装着されています。Hygrostick の先端がシーリングスリーブの狭い方の端から完全に突き出していることを確認します。

e. 湿度スリーブキヤップを取り外し、Hygrostick アセンブリを湿度スリーブに押し込み、ねじってしっかりとシール状態にします(右図を参照)。理想的には、Hygrostick を 30 分間穴中に放置してから最初の測定値を取ります。

f. Protimeter 延長導線を使って、Hygrostick を Hygrometer に接続します。

g. 穴の %rh を測定します。
この測定値は床板の ERH 値です。



2. ERH テスト手順 - Protimeter 湿度ボックス使用の場合

a. 湿度ボックスを測定点(POM)所要ポイントで表面に置き、誤って動かないようにれんがや類似体を上部に配置します。プラグがボックス側部の穴に入っていることを確認します。表面が滑らかな場合、ボックスの枠をさらに密封する必要はありません。ただし、表面が粗い場合、ボックス表面の接合部分を Plasticine などの不活性シール剤で密封します。

b. 加速乾燥器が使用中の場合、最終測定を開始する 4 日以上前にスイッチを OFF(オフ)にします。その後は、基底とスクリードの間に防湿膜が配置されている、厚さ 50 ~ 75 mm (2 ~ 3 インチ) の未結合のスクリードに関しては、湿度ボックスを 24 時間以上適所に放置し、読み取りを始める前にボックス内で湿気平衡に達していることを確認します。

注記 : 床板の厚さが 200 mm (8 インチ) を超えている場合および / または、パウダー仕上げを施している場合、表面の湿度ボックス内で平衡状態に達するまでに何週間もかかることがあります。

c. ERH 測定は、Protimeter Hygrometer 計器に付属の Hygrostick センサーを使用して行います。Hygrosticks には柔らかい円錐形のシーリングスリーブが装着されています。Hygrostick の先端がシーリングスリーブの狭い方の端から完全に突き出していることを確認します。

- d. 湿度ボックスのプラグを取り外し、Hygrostick アセンブリを穴に押し込み、ねじってしっかりとシール状態にします(右図を参照)。理想的には、Hygrostick を 30 分間湿度ボックス中に放置してから最初の測定値を取ります。



- e. Protimeter 延長導線を使って、Hygrostick を Hygromaster に接続します。
- f. 湿度ボックスの %rh を測定します。湿気平衡状態に達していることを前提とすると、この測定値は、スクリードまたは床板の ERH 値です。

このリーフレットに記載の情報は誠意と信頼に基づいて提供されるものです。本計器およびアクセサリーの使用方法および測定値の解釈は製造業者の統制範囲外のものであり、そのために間接的あるいは直接的に生じるいかなる損害に対しても製造業者は一切の責任を負わないものとします。

Protimeter Hygromaster® および Hygrostick® は Amphenol Thermometrics, Inc. の商標です。

米国

Amphenol Thermometrics, Inc.
St Marys Center
967 Windfall Road
St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

イギリス

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate
Priorswood Road
Taunton, TA2 8QY, UK

Amphenol
Advanced Sensors

www.amphenol-sensors.com | www.protimeter.com

INS7703-JA、改訂 C 版

Copyright © 2014 Amphenol Thermometrics, Inc.. All rights reserved.

2014 年 6 月

Introdução

Para utilizar o seu instrumento *Protimeter Hygrometer* (BLD7700) ou *Protimeter MMS* (BLD5800) com as *Manga para Medição da Humidade Protimeter* (BLD4902) ou uma *Caixa para Medição da Humidade Protimeter* (BLD4711), siga as instruções neste documento.

Danos Relacionados com Humididade em Pisos

A humidade excessiva nas placas e travessas de cimento do piso pode provocar os seguintes tipos de falhas ou danos:

- *Falha de adesão entre a cobertura do piso e a placa de cimento* – quando é excedido um nível crítico de humidade para uma determinada combinação de cobertura, cola e cimento, a força de colagem diminui consideravelmente.
- *Movimento da cobertura do piso em vinil* – a humidade no cimento pode agravar as alterações dimensionais relacionadas com a alcalinidade no vinil em folha.
- *Emissões de substâncias nocivas provenientes de materiais de cobertura do piso* – entre os exemplos incluem-se as emissões de amoníaco a partir de determinadas travessas, as emissões de formaldeído a partir de papelão e a degradação de determinados plastificantes no vinil em folha.
- *Expansão e deterioração excessivas* – as coberturas em madeira sólida podem estar sujeitas a uma expansão excessiva e as placas de piso à base de madeira podem sofrer deterioração e degradação.

O problema descrito em cima costuma ocorrer quando o conteúdo de humidade do cimento ou da travessa excede o conteúdo de humidade crítico dos materiais em contacto. O conteúdo de humidade crítico de um material pode ser descrito como um valor de *equilíbrio da humidade relativa (ERH)* ou como um valor de *conteúdo de humidade (% mc)*. Os valores **ERH** são particularmente adequados para este objectivo, pois transmitem o estado da humidade do material em questão (ou seja, o respectivo grau de humidade). Enquanto os valores **% mc** críticos variam para diferentes materiais, os problemas indicados em cima são evitados quando os substratos têm um valor **ERH** inferior a 75 %.

Humidade e Humidade Relativa (% hr)

A humidade denota a presença de *vapor de água*—a forma gasosa da água— no ar ou noutros gases. O termo **humidade relativa (% hr)** do ar expressa o grau de saturação com vapor de água a uma determinada temperatura. O ar saturado (**100 % hr**) contém a sua capacidade máxima de vapor de água. As medições da humidade relativa são particularmente apropriadas para verificar as condições de humidade dos ambientes. De forma semelhante, as medições do equilíbrio da humidade relativa (**ERH**) são muito úteis para determinar se os materiais estão húmidos ou secos. Os valores **ERH** dos materiais são obtidos medindo a **% hr** de uma bolsa de ar que se considere estar em equilíbrio de humidade com o material sob investigação.


Efectuar a Medição do Valor ERH das Travessas e Placas

O instrumentos Protimeter *Hygrometer®* (BLD7700) e Protimeter *MMS* (BLD5800) podem ser utilizados para efectuar as medições do valor **ERH** das travessa e das placas, quando utilizados com o *cabo de extensão* Protimeter ((BLD5802) e com a *caixa para medição da humidade* Protimeter (BLD4711) ou com as *mangas para medição da humidade* Protimeter (BLD4902 – conjunto de 20). Para informações mais detalhadas, passe para a secção apropriada.

Nota: Consulte o seu manual do utilizador para instruções específicas sobre o funcionamento do instrumento *Hygrometer* ou *MMS*.

- 1. Procedimento do Teste ERH – Utilizar as Mangas para Medição da Humidade Protimeter**
 - a. Efectue furos com um diâmetro de 5/8 in. (16 mm) a uma profundidade nominal de 2 in. (50 mm) nos pontos onde será efectuada a medição (**POMs**).
 - b. Coloque uma membrana de plástico sobre o furo e empurre uma manga para medição da humidade Protimeter através da membrana para dentro do furo. Certifique-se de que o bordo da manga para medição da humidade está nivelado com a superfície do piso e de que a tampa da manga para medição da humidade está encaixada firmemente na respectiva posição, para formar uma vedação impermeável.
 - c. Aguarde pelo menos 24 horas para assegurar que as condições de equilíbrio são atingidas dentro da manga para medição da humidade. Se estiver a utilizar um aparelho de secagem, DESLIGUE-O pelo menos 4 dias antes de efectuar as medições finais.
 - d. A medição **ERH** é efectuada com o sensor *Hygrostick®*, fornecido com o instrumento Protimeter *Hygrometer*. As *Hygrosticks* estão equipadas com uma manga de vedação cónica macia; certifique-se de que a ponta da *Hygrostick* está completamente saliente da extremidade estreita da manga de vedação.

- e. Retire a tampa da manga para medição da humidade e introduza o conjunto da Hygrostick na manga para medição da humidade, rodando firmemente para vedar (consulte a figura no lado direito). O ideal seria deixar a Hygrostick no furo durante pelo menos 30 minutos antes de efectuar a primeira medição.
- f. Ligue a Hygrostick ao instrumento Hygromaster utilizando o cabo de extensão Protimeter.
- g. Meça a **% hr** no furo; este é o valor **ERH** da placa do piso.




2. Procedimento do Teste ERH – Utilizar a Caixa para Medição da Humidade Protimeter

- a. Coloque a caixa para medição da humidade na superfície, no ponto de medição seleccionado (**POM**), e coloque um tijolo ou outro objecto semelhante no topo para assegurar que a caixa não é deslocada inadvertidamente. Certifique-se de que a ficha está no furo no interior da caixa. Se a superfície for macia, não é necessária qualquer vedação adicional à volta do aro da caixa. Contudo, se a superfície tiver uma textura rugosa, vede a união caixa-superfície com um vedante inerte, como Plasticina.
- b. Se estiver a utilizar um aparelho de secagem, DESLIGUE-O pelo menos 4 dias antes de efectuar as medições finais. Assim sendo, para travessas não coladas com uma espessura de 2-3 in. (50-75 mm) onde foi colocada uma membrana impermeável entre a base e a travessa, deixe a caixa para medição da humidade na respectiva posição durante pelo menos 24 horas, para assegurar que o equilíbrio de humidade é atingido dentro da caixa antes de efectuar medições.

Nota: Poderá demorar várias semanas a atingir as condições de equilíbrio dentro da caixa para medição da humidade na superfície quando a espessura da placa exceder os 8 in. (200 mm) e/ou possuir um acabamento rebocado.

- c. A medição **ERH** é efectuada com o sensor Hygrostick, fornecido com o instrumento Protimeter Hygromaster. As Hygosticks estão equipadas com uma manga de vedação cónica macia; certifique-se de que a ponta da Hygrostick está completamente saliente da extremidade estreita da manga de vedação.

- d. Retire a ficha da caixa para medição da humidade e introduza o conjunto da Hygrostick no furo, rodando firmemente para vedar (consulte a figura no lado direito). O ideal seria deixar a Hygrostick na caixa para medição da humidade durante pelo menos 30 minutos antes de efectuar a primeira medição.



- e. Ligue a Hygrostick ao instrumento Hygromaster utilizando o cabo de extensão Protimeter.
- f. Meça a **% hr** na caixa para medição da humidade; assumindo que as condições de equilíbrio foram atingidas, este é o valor **ERH** da placa ou travessa.
-

As informações incluídas neste folheto são indicadas sob o pressuposto de que estão correctas. Como o método de utilização do instrumento (e dos seus acessórios) e a interpretação das leituras se encontram fora do controlo dos fabricantes, estes excluem qualquer responsabilidade por perdas, com ou sem consequências, resultantes da sua utilização.

Protimeter Hygromaster® e Hygrostick® são marcas comerciais registadas da Amphenol Thermometrics, Inc.

EUA

Amphenol Thermometrics, Inc.
St Marys Center
967 Windfall Road
St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

Reino Unido

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate
Priorwood Road
Taunton, TA2 8QY, UK

Introducción

Para utilizar su instrumento *Protimeter Hygrometer* (BLD7700) o *Protimeter MMS* (BLD5800) con *Protimeter Fundas de humedad* (BLD4902) o con *Protimeter Caja de humedad* (BLD4711), siga las instrucciones de este documento.

Daños causados por la humedad en suelos

La humedad excesiva en losas y revestimientos de suelos de hormigón puede causar los siguientes tipos de deficiencias o daños:

- *Adhesión insuficiente entre el revestimiento del suelo y la losa de hormigón* – cuando se excede el nivel de humedad crítico para una combinación dada de revestimiento, adhesivo y hormigón, la fuerza de adhesión baja rápidamente.
- *Movimiento del revestimiento en suelos de vinilo* – la humedad en el hormigón puede agravar cambios dimensionales, debido a su naturaleza alcalina, en las láminas de vinilo.
- *Emisiones de substancias dañinas de los materiales de revestimiento del suelo* – entre los ejemplos se incluyen la emisión de amoníaco por ciertos revestimientos, la emisión de formaldehído por madera aglomerada y la degradación de ciertos plastificantes en las láminas de vinilo.
- *Expansión excesiva y degradación* – Los revestimientos de suelo de madera sólida pueden estar sujetos a una expansión excesiva y las tablas de madera se pueden deteriorar y degradar.

Los problemas señalados anteriormente tienden a ocurrir cuando el contenido de humedad del hormigón o del revestimiento excede el contenido de humedad crítico de los materiales con los que está en contacto. El contenido de humedad crítico de un material se puede expresar como un valor de *equilibrio relativo de humedad (ERH)* o como un valor de *contenido de humedad (%mc)*. Los valores **ERH** son especialmente adecuados para esta finalidad porque incluyen la condición de humedad del material en cuestión (por ej. su grado de humedad). Así como los valores críticos del **%mc** varían para diferentes materiales, los problemas enumerados anteriormente se pueden evitar cuando los sustratos tienen un **ERH** inferior al 75%.

Humedad y humedad relativa (%rh)

La humedad denota la presencia de *vapor de agua*—la forma gaseosa del agua—en el aire y otros gases. El término **humedad relativa (%rh)** del aire expresa el grado de saturación con vapor de agua a una temperatura determinada. El aire saturado (**100 %rh**) contiene su capacidad máxima de vapor de agua. Las mediciones de humedad relativa son particularmente apropiadas para evaluar la condición de humedad de entornos. De manera similar, las mediciones del equilibrio de humedad relativa (**ERH**) son de gran utilidad para determinar la condición húmeda o seca de materiales. Los valores **ERH** se obtienen mediante la medición de la **%rh** de una bolsa de aire que se considera en equilibrio de humedad con el material investigado.

Medición del ERH de losas y revestimientos


Los instrumentos Protimeter *Hygrometer®* (BLD7700) y Protimeter *MMS* (BLD5800) se pueden utilizar para medir el **ERH** de losas y revestimientos de suelos, si se utilizan con el *cable de extensión* de Protimeter ((BLD5802) y la *caja de humedad* Protimeter (BLD4711) o con las *fundas de humedad* de Protimeter (BLD4902 – paquete de 20). Proceda a la sección correspondiente para obtener instrucciones detalladas

Nota: Consulte su manual del usuario para instrucciones específicas sobre el funcionamiento del instrumento *Hygrometer* o de *MMS*.

1. Procedimiento de prueba de ERH – Utilizando fundas de humedad Protimeter

- a. Perfore orificios de 5/8 pulg. (16 mm) de diámetro a una profundidad nominal de 2 pulg.(50 mm) en los puntos de medición requeridos (**PM**).
- b. Coloque una membrana de plástico sobre el orificio e inserte una funda de humedad Protimeter a través de la membrana en el orificio. Asegúrese de que la brida de la funda de humedad esté a ras de la superficie del suelo y de que la tapa de la funda de humedad esté correctamente colocada, para que quede herméticamente sellado.
- c. Deje pasar como mínimo 24 horas para asegurar que se alcancen las condiciones de equilibrio de humedad en la funda de humedad. Si se ha utilizado un aparato de secado acelerado, cámbielo a APAGADO como mínimo 4 días antes de tomar las lecturas finales.
- d. La lectura de **ERH** se realiza con el sensor *Hygrostick®* proporcionado con el instrumento Protimeter *Hygrometer*. Los instrumentos *Hygrosticks* contienen una funda de sellado blando de forma cónica; asegúrese de que la punta del *Hygrostick* sobresale completamente del final estrecho de la funda de sellado.

- e. Quite la tapa de la funda de humedad e inserte Hygrostick en la funda de humedad, entonces gírela firmemente para que selle (vea la ilustración a la derecha). Lo idóneo es dejar Hygrostick en el orificio como mínimo 30 minutos antes de tomar la primera lectura.
- f. Conecte Hygrostick al instrumento Hygrometer con el cable de extensión Protimeter.
- g. Mida el %rh en el orificio; éste es el valor **ERH** de las losas del suelo.



2. Procedimiento de prueba de ERH – Utilizando Protimeter Caja de humedad

- a. Coloque la caja de humedad en la superficie del punto de medición requerido (**PM**) y ponga un ladrillo u objeto similar encima para asegurar que no se mueve inadvertidamente. Asegúrese de que el enchufe esté en el agujero lateral de la caja. Si la superficie es lisa, no es necesario un sellado adicional alrededor del borde de la caja. Sin embargo, si la superficie tiene una textura áspera, selle la interfaz de la superficie de la caja con un sellador inerte como Plasticine.
- b. Si se ha utilizado un aparato de secado acelerado, cámbielo a APAGADO como mínimo 4 días antes de tomar las lecturas finales. Posteriormente, en revestimientos no adheridos de 2-3 pulg. (50-75 mm) de grueso, donde se ha colocado una membrana a prueba de humedad entre la base y el revestimiento, deje la caja de humedad en posición como mínimo durante 24 horas para asegurar que se alcanza el equilibrio de humedad en la caja antes de tomar las mediciones.

Nota: Puede llevar varias semanas que se alcancen las condiciones de equilibrio de humedad dentro de una caja en la superficie cuando el grosor de la losa excede 8 pulg. (200 mm) y/o tiene un acabado pulido.

- c. La lectura de **ERH** se realiza con el sensor Hygrostick proporcionado con el instrumento Protimeter Hygrometer. Los instrumentos Hygrosticks contienen una funda de sellado blando de forma cónica; asegúrese de que la punta del Hygrostick sobresale completamente del final estrecho de la funda de sellado.

- d. Quite el enchufe de 1 caja de humedad e inserte Hygrostick en el orificio, entonces gírela firmemente para que selle (vea la ilustración a la derecha). Lo idóneo es dejar Hygrostick en la caja de humedad como mínimo 30 minutos antes de tomar la primera lectura.



- e. Conecte Hygrostick al instrumento Hygromaster con el cable de extensión Protimeter.
- f. Mida el **%rh** en la caja de humedad; asumiendo que se han alcanzado las condiciones de equilibrio de humedad, éste es el valor **ERH** de la losa o revestimiento.

La información contenida en este folleto se da de buena fe. Dado que el método de uso del instrumento (y sus accesorios) así como la interpretación de las lecturas están fuera del control de los fabricantes, éstos no pueden aceptar responsabilidad por ninguna pérdida, consecuencial o de otro tipo, como resultado de su uso.

Protimeter Hygromaster® e Hygrostick® son marcas comerciales registradas de Amphenol Thermometrics, Inc.

Estados Unidos

Amphenol Thermometrics, Inc.
St Marys Center
967 Windfall Road
St Marys, Pennsylvania 15857, USA.

Reino Unido

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate
Priorswood Road
Taunton, TA2 8QY, UK